

RYSUNKI ZMIAN NIEISTOTNYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU i ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA budynku Posterunku Policji na Muzeum, z rozbiórką schodów istniejących zewnętrznych i budową nowych schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Dobre KATEGORIA OBIEKTU: IX

lokalizacja : dz. nr 1261/2, 1261/1
Dobre, gm. Dobre
powiat : miński
jednostka: 141206_2
obręb: 0006

inwestor : Gmina Dobre
ul. T.Kościuszki 1
05-307 Dobre

jednostka opr. : a3 Łukasz Gierłowski
07-100 Węgrów, ul. A.Mickiewicza 1b,

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Mińsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
-5-

Załącznik do decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Mińsku Mazowieckim

Nr 564/U/17 z dnia 29.12.17, znak: PINB 1353/1077/2017

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Jadwiga Madziar

Wykaz rysunków / załączników:

- 1) Rysunek nr 1 – rzut przyziemia
zmiany dotyczą wielkości oraz usytuowania podjazdu dla niepełnosprawnych, parametry stawiane w W.T. zostały zachowane
- 2) Projekt zagospodarowania terenu z bilansem

KIEROWNIK BUDOWY
tech. bud. Krzysztof Książek
Upr. bud. Nr UAW-0004/122/109/87
w specjalności konstrukcyjno - bud.



mgr inż. Jarosław Wróbel
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. uprawnień: Wa-268/01