


1. OBIEKT		Kaplica Mariawitów		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW		117/1743	
2. OBECNA FUNKCJA		3. MATERIAŁ		4. DATOWANIE		5. MIEJSCOWOŚĆ	
kaplica		drewniane		pocz. XX w.		Wólka Mlečka	
							
6. GMINA							
Dobre							
7. POWIAT							
miński							
8. WOJEWÓDZTWO							
mazowieckie							
9. KOD POCZTOWY							
05-307							
10. ADRES							
11. LOKALIZACJA							
12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA							
Nr obszaru AZP							
Nr stanowiska na obszarze AZP							
Nr stanowiska w miejscowości							
13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI							
64							
14. WŁASNOŚĆ							
wyznaniowa							
15. RODZAJ UŻYTKOWANIA							
kultowe							
16. INFORMACJE O OCHRONIE							
Nr i data wpisu do rejestru zabytków							
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego							
Inne							
18. RODZAJE ZAGROŻEŃ							
17. STAN ZACHOWANIA		19. WPISUJĄCY DANE		20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI			
dobry		Iza Foryszewska		2010-07-23			

22. UWAGI

Kaplica w Wólce Mleńskiej pochodzi z początku XX w. Położona przy drodze przez wieś, zwrócona frontem do drogi. Wybudowana z drewna z zastosowaniem konstrukcji zrębowej, okna i drzwi osadzone w łątkach. Wzniesiona na planie prostokąta z gankiem w elewacji bocznej. Bryła prostopadłościenna nakryta dachem dwuspadowym o połaciach z papy. Na kalenicy dachu od frontu, sygnaturka na planie kwadratu nakryta daszkiem namiotowym zwieńczonym metalowym krzyżem. Elewacja frontowa jednoosiowa z drzwiami prostokątnymi dwuskrzydłowymi płycinowymi. Szczyt wybijany deskami w układzie pionowym, wiatrownice dekorowane ornamentem geometrycznym. W elewacjach bocznych okna prostokątne zakończone ostrołukowo.